
**VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PODANÝCH K NÁVRHU
ČASOVÉHO PLÁNU A PROGRAMU PRACÍ
PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ POVODÍ
A PLÁNŮ PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK
PRO ROKY 2027 AŽ 2033**

Praha
21. listopadu 2024

Zveřejnění a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládnutí povodňových rizik (dále jen „ČP+PP“) k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti je podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, součástí přípravných prací v rámci zpracování plánů povodí a plánů pro zvládnutí povodňových rizik.

ČP+PP byl zveřejněn a zpřístupněn k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti od 1. dubna 2024 po dobu šesti měsíců, tedy do 30. září 2024, v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládnutí povodňových rizik.

Během šestiměsíčního období byly písemně obdrženy připomínky od jedné fyzické osoby. Jednotlivé připomínky jsou uvedeny dále v tomto dokumentu ve strukturované tabulce. U každého připomínajícího subjektu je nejprve uvedeno znění připomínky a následně pak vypořádání a komentář zpracovatele. Žádná z uplatněných připomínek není pro ČP+PP relevantní.

Vypořádání připomínek podaných k návrhu ČP+PP					
Č.	Odesílatel	Čj. příjemce	Připomínka	Vypořádání	Komentář
1.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-55175_2024	Oprava chyby v průvodním listu HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe. V mapě je nesprávně vytvořena fiktivní administrativní hráz ze silnice 1/11 a náspu železniční tratě.	vysvětleno	Připomínka není relevantní k obsahu ČP+PP, který je stanoven § 4 vyhlášky č. 50/2023 Sb.
2.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-55175_2024	Oprava chyby v průvodním listu HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe. Oprava chyby pro IV. plánovací období spočívá v zadání nové studie odtokových poměrů SOD Orlice.	vysvětleno	Připomínka není relevantní k obsahu ČP+PP, který je stanoven § 4 vyhlášky č. 50/2023 Sb. Podatel se může obrátit na místně příslušný vodoprávní úřad nebo správce povodí s podnětem na aktualizaci záplavového území podle § 66 vodního zákona.
3.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-55175_2024	Oprava chyby v průvodním listu HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe. Je připravováno zdvojkolejnění železniční tratě Hradec Králové - Týniště nad Orlicí. Povodí Labe, s.p. k tomuto záměru vydalo kladné stanovisko PLA/2019/002509 ze dne 28.7.2020, že vystavění druhé koleje ve stávající niveletě vedle současné koleje není ohroženo stoletou vodou. Toto kladné stanovisko Povodí Labe, s.p. je v rozporu s jeho zadanou novější, rutinně zpracovanou a nezveřejněnou studií „Stanovení záplavového území Cihelnického potoka“ z června 2021, kde je výška stoleté vody v daném území na úrovni 239,31 m/n.m. Stoletá voda v západní části k.ú. Třebechovic p.O. a v k.ú. Nepasic podle této mapy povodňového ohrožení dosahuje vysoký stupeň ohrožení s aktivní zónou záplavového území a v prostoru současné restaurace Felicita se v délce několika	vysvětleno	Viz vypořádání k připomínce č. 1.

			stovek m přelévá přes nově navrhovanou železniční trať a silnici 1/11.		
4.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-55175_2024	Oprava chyby v průvodním listu HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe. V roce 2009 v tomto meandru Orlice byla územním plánem stanovena rozvojová oblast města T8-T10 s předpokládanou kapacitou 95 rodinných domů a 7 bytových domů. Správce obou toků Povodí Labe s.p. se v této lokalitě za cca 3 roky nedokázal vypořádat s údajem o výši stoleté vody.	vysvětleno	Viz vypořádání k připomínce č. 1. Nejde o připomínku ale konstatování, které může podatel připojit k podnětu k aktualizaci ZÚ.
5.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-55175_2024	Oprava chyby v průvodním listu HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe. Zatím existují pro tuto lokalitu dvě studie odtokových poměrů, kde rozdíl ve vypočtených hladinách stoleté vody činí 1,22 m. Podle Povodí Labe, s.p je úroveň stoleté vody u studie z roku 2021 nadhodnocená, proto ji zrušil a podal v další studii vodoprávnímu úřadu 2023 návrh záplavového území s úrovní stoleté vody o 1,22 m nižší. Toto je naopak druhý extrém s nereálně nízkou úrovní stoleté vody. K dosažení této nereálně nízké úrovně použilo Povodí Labe s.p. nastavení tzv. spodní okrajové podmínky, kde konkrétně vliv významného toku Orlice do lokality započítává jen 20 %. Jinými slovy nereálně tvrdí, že lokalita přístupná Orlici se nezaplaví její stoletou vodou, ale maximálně dvacetiletou. Společně se záplavovým územím Cihelnického potoka čísla úrovní stoleté jsou dovoženy do logických absurdit. Přitom na rozdíl od studie z roku 2023 je ve studii z roku 2021 Q 100 na Cihelnickém potoce počítáno z Q 100 na Orlici.	vysvětleno	Viz vypořádání k připomínce č. 1.

6.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-55175_2024	Oprava chyby v průvodním listu HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe. Povodí Labe, a.s. tvrdí nepravdivě, že nemůže dojít k souběhu např. Q 100 na obou tocích současně. Uvádím argument přímo z archívu Povodí Labe, a.s., o povodni z r 1997 Orlice Q50 - 100, ve dvou pětidenních vlnách, tedy se fakticky Orlice držela na této úrovni 14 dnů, půda již další srážky neabsorbovala a srážky podle srážkoměru v HK byly v 1. vlně 55 mm, 2. vlna 89 mm = hydrologické údaje téměř Q 100 pro Cihelnický potok. Archivní údaje značily souběh obou vln, a to nejen v povodí Cihelnického potoka. Bylo tolik vody, že ani Povodí Labe nedokázalo určit, zda se jedná o povodeň na Orlici Q 50 nebo Q 100.	vysvětleno	Viz vypořádání k připomínce č. 1.
7.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-55175_2024	Oprava chyby v průvodním listu HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe. Můj nejsilnější argument k tomu, že při Q 100 na Orlici by měla být i na Cihelnickém potoce také Q 100. Podle veřejných údajů se při Q 100 valí korytem Orlice v Týništi n.O. 516/m ³ /s, těsně nad ústím Cihelnického potoka by se z Dědiny do meandrující Orlice mohlo vlévat dalších 100 m ³ /s = celkem 616 m ³ /s. Potom Cihelnický potok se svými průtokovými 13,2 m ³ /s je jen velmi malé procento celkového objemu, kde vliv Orlice převažuje.	vysvětleno	Viz vypořádání k připomínce č. 1.
8.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-55175_2024	Oprava chyby v průvodním listu HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe. Ve vztahu k probíhajícímu správnímu řízení o záplavovém území Cihelnického potoka u jiného správního orgánu, tj. Magistrátu města Hradce Králové, podle správního řádu, by mělo napravení chyby u vašeho správního orgánu, charakter vyřešení	vysvětleno	Viz vypořádání k připomínce č. 1.

			předběžné otázky, která je nezbytná pro správné vyřešení záplavového území Orlice a Cihelnického potoka.		
9.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-55175_2024	1. nově navržené opatření: HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe, ID opatření: HSL31200... obnova přirozených koryt vodních toků, název opatření: Cihelnický potok IDVT 101718 68, zlepšení podélné kontinuity a zlepšení hydromorfologických podmínek, typ LO: A, program opatření: ano, stav opatření: N. Proto opravou se zvýšením odtokových poměrů zatrubněné části by se měla snížit předpokládaná úroveň stoleté vody.	vysvětleno	Viz vypořádání k připomínce č. 1. Podatel může připomínku uplatnit k návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe, který bude zveřejněn a zpřístupněn k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti v souladu s § 25 odst. 1 písm. b) vodního zákona v termínu od 1. 9. 2026 do 28. 2. 2027.
10.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-55175_2024	2. nově navržené opatření: HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe, ID opatření: HSL 31700... protipovodňová ochrana města Třebechovic pod Orebem, název opatření: protipovodňová hráz k ochraně stávající a budoucí zástavby na Cihelnickém potoce IDVT 101718 68 a HMZ 10171873, typ LO: A, program opatření: ano, stav opatření: N. Podávám návrh ID opatření: HSL 31700... protipovodňová ochrana města Třebechovic pod Orebem, název opatření: protipovodňová hráz k ochraně stávající a budoucí zástavby na Cihelnickém potoce IDVT 101718 68 a HMZ 10171873 podle návrhu v příloze 1.	vysvětleno	Viz vypořádání k připomínce č. 10.
11.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-63200_2024	Připomínka o nutnosti vyhotovení map povodňového nebezpečí a ohrožení záplavového území významného toku Orlice v obci Třebechovice p. O. a v celém VÚ HSL 0850 Orlice od toku Dědina po ústí do Labe	vysvětleno	Obsah a seznam úseků pro aktualizaci map povodňového nebezpečí a povodňových rizik není předmětem ČP+PP.
12.	Pavel Šalanda, Třebechovice	MZE-64811_2024	Ve spolupráci s ČHMÚ žádost o zřízení na území Města Třebechovice p. O. nové	vysvětleno	Připomínka není relevantní k obsahu ČP+PP. Na tocích

			automatické limnigrafické stanice s elektronickým záznamem a dálkovým přenosem dat, na reprezentativním profilu PLA10 Nepasice na VÚ HSL 0850 Orlice.		Orlice a Dědina jsou hlásné profily kategorie A. Samostatný monitoring pod soutokem obou vodních toků si může pořídit obec v souvislosti s provozem svého digitálního povodňového plánu. Podatel může podat podnět na doplnění hlásného profilu kategorie C místně příslušné povodňové komisi.
--	--	--	---	--	--