1 Profil vod ke koupání	Velký pařezitý rybník
§ Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK)	130007
§ Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)	Velký pařezitý rybník
§ Nadmořská výška [m]	673
§ Plocha nádrže [ha]	17,2
§ Základní hydrologická charakteristika	0,013
§ Kompetentní KHS	KHS kraje Vysočina
§ Kompetentní správce povodí a zpracovatel	Povodí Moravy, s.p. Zpracoval: Mgr. Dušan Kosour kosour@pmo.cz, tel.: 541 637 312
	Zodpovědná osoba: Ředitel pro správu povodí, Dr. Ing. Antonín Tůma
§ Poslední aktualizace	březen 2011
§ Přezkoumání	-
2 Voda ke koupání	
§ Identifikátor vody ke koupání (IDHMB)	KO611202
§ Název vody ke koupání (NZHMB)	Velký pařezitý rybník
2.1 Koupací místo	
§ Identifikátor koupacího místa (pláže) (IDPLAZ)	KO611202
§ Název koupacího místa (NZPLAZ)	Velký pařezitý rybník
§ Provozovatel (obec)	obec Řásná Telefon: +420 567 379 439 Mobil: +420 725 101 039
§ Návštěvnost	
§ Vybavení	občerstvení, chemické záchody, kemping
§ Charakter břehu, dna	travnatá pláž, kameny
§ Délka pláže (břehu) [m]	40
§ Krátkodobé znečištění	Nebylo zaznamenáno.
3 Oblast vlivu	
§ Identifikátor oblasti vlivu (IDOV)	KO611202
§ Název oblasti vlivu (NZOV)	Povodí rybníka Velký pařezitý
§ Plocha oblasti vlivu [km^2]	2,6
3.1.1 Hlavní monitorovací bod č. 1	
§ Identifikátor hlavního monitorovacího bodu (IDHMB)	KO611202
§ Název hlavního monitorovacího bodu (NZHMB)	Velký pařezitý rybník
§ Riziko pro koupající	Bez rizika.
§ Mikrobiální znečištění	Výborné.
§ Obsah fosforu	Až na ojedinělé vzorky vyhovuje obecnému požadavku NV, nevyhovuje dlouhodobě požadavku pro povodí koupacích vod.
§ Výskyt sinic	Bez výskytu sinic.
§ Další faktory	Ojedinělé podkročování limitu pro průhlednost - pravděpodobně vlivem zalesněného povodí - výskyt humínových látek).
§ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnHMB)	Vyhovující stav.
3.2 Další monitorovací bod	
§ Identifikátor dalšího monitorovacího bodu (IDMB)	

§ Název dalšího monitorovacího bodu (NZMB)	není
§ Mikrobiální znečištění	
§ Obsah fosforu	
§ Výskyt sinic	
§ Další faktory	
§ Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnMB)	
3.4 Bodový zdroj znečištění	
§ Identifikátor bodového zdroje znečištění (IDBZ)	
§ Název bodového zdroje znečištění (NZBZ)	Nejsou
§ Mikrobiální znečištění z bodového zdroje znečištění	
§ Přísun fosforu z bodového zdroje znečištění	
§ Souhrnné hodnocení bodového zdroje znečištění (SouhrnBZ)	
3.8 Difúzní zdroj znečištění	
§ Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	
§ Název difúzního zdroje znečištění (NZDZ)	Vnitřní zdroje - rekreanti
§ Mikrobiální znečištění difúzního zdroje znečištění	Nízké riziko. V závislosti na intenzitě rekreace.
§ Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Střední.
§ Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění SouhrnDZ)	Střední.
4 Celkové zhodnocení	
§ Závěry	Větší rybník, který je součástí přírodní rezervace. Kvalitní oblast s čistým, neobydleným povodím, převážně zalesněným.
§ Návrhy opatření ke snížení znečištění	Nejsou.
§ Další opatření řízení	Kontrola stavu rybníka, kontrola zátěže z rekreace.
§ Přijatá opatření ke snížení znečištění	Nejsou známy.
5 Podklady	

Profil vod ke koupání - Velký pařezitý rybník



-688000 -687000

-1145000 -1146000 -1147000 -1148000

Oblast vlivu
Koupací místo
Vodní plocha
Vodní tok
Budova / blok budov

Hlavní monitorovací bod

Dlouhodobé hodnocení - vyhovující stav
Dlouhodobé hodnocení - nepříznivý stav

Difuzní zdroj znečištění

Extrémní rizikovost
Vysoká rizikovost
Střední a nízká rizikovost, nebo bez hodnocení rizikovosti

N

1:15000

0 0,25 0,5 1 km

POVODÍ MORAVY
Zpracoval: Mgr. Dušan Kosour
Mapky zpracoval: Vladimír Husák
Povodí Moravy, s.p. 2011