

| Poř. číslo | Příslušnost s.p. Povodí | Kód ORP | ORP | Katastrální území | Název VD | Hráz - typ | Kat. TBD | Zátopové území (ha) | Vodní tok | Čís. VH mapy | Číslo hydr. poř. povodí | Vlastník | Provozovatel | Poznámka | X | Y | Suché nádrže vybudované před účinností novely VZ (čl.II, bod 3 zák.č. 181/2008 Sb.) - k 1.7.2008 | Suché nádrže vybudované po účinnosti novely VZ (§ 68) - od 1.7.2008 - identifikace ÚPD | Rozsah funkce | Trvání funkce od-do |
|------------|-------------------------|---------|--------|-------------------|--|------------|----------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|--|--|---------------|---------------------|
| 55 | PLa | 5204 | Hořice | Libonice | Terénní úpravy na pozemcích p. č. 1/1, 1/2, 118/1 v k. ú. Libonice | Z | - | 0,60 | LP Chlumského potoka (IDVT 10177440) | 13-23 | 1-04-03-013 | Město Hořice | Město Hořice | | -1023530 | -654289 | ANO | | 5% | |